



REÇU 02 AOUT 2017

RAPPORT D'ANALYSES N° 170707385

Dossier n° : 0AERODROM-20170711-2894

Aérodrome d'Orléans St Denis de l'Hôtel

Echantillon n° : 20170711-08086

Les Quatre Vents

Produit : Rejet

Page : 1

45550 SAINT DENIS DE L'HOTEL

Date de réception	11/07/2017	Commune	St Denis de l'Hôtel
Heure de réception	16:20	Localisation exacte	rejet eaux pluviales
Date de prélèvement	11/07/2017		
Heure de prélèvement	-		
Prélevé par	Le Client		
Lieu de prélèvement	Aéroport du Loiret		

Début d'analyses laboratoire : 11/07/2017

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	METHODE
Analyses chimiques			
☒ Nitrates (en NO3)	6.3	mg/l	NF EN ISO 13395
☒ Azote kjeldhal (en N)	1.5	mg/l	NF EN 25663
☒ Matières en Suspension (Filtre FIORONI)	7	mg/l	NF EN 872
☒ DCO (en O2)	34	mg/l	NF T 90-101
☒ DBO5 (en O2)	3.6	mg/l	NF EN 1899-2
Métaux après minéralisation nitrique			
☒ Fer	238	µg/l	NF EN ISO 11885
☒ Manganèse	202	µg/l	NF EN ISO 11885
☒ Plomb	< 5	µg/l	NF EN ISO 11885
☒ Zinc	37	µg/l	NF EN ISO 11885
Sous-traitance (1) (2)			
Hydrocarbures (C10-C40) (1)	(1)	µg/l	-

**Commentaire : matières en suspension - dépôt sur le filtre inférieur à 2 mg.
(1) voir rapport d'essai d'Eurofins IPL Nord SAS.**

☒ Essai réalisé sous accréditation.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).
L'accréditation par le COFRAC atteste uniquement de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai.
Les commentaires sont sous la seule responsabilité du laboratoire.

Date d'édition : 27/07/17

Les incertitudes, disponibles sur demande, ne sont pas prises en compte dans les déclarations de conformité qui peuvent apparaître sur le rapport.
Destinataires : Aérodrome d'Orléans St Denis de l'Hôtel

Le Directeur Technique
M. T. LHOMMEDE

Le Directeur Adjoint
Mme B. BOISSONNET



Accréditation
N° 1-0832
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr

N° ech **171015828-003** | Version AR-17-IC-037131-01(21/07/2017) | Votre réf. LIL2017-96/08086 St Denis de l'Hôtel rejet eau plu Page 2/2

Température de l'air de l'enceinte	9.2°C	Date de réception	18/07/2017 08:30
Préleveur	Prélevé par le client	Début d'analyse	19/07/2017
Date de prélèvement	11/07/2017		

PARAMETRES INDESIRABLES

	Résultat	Unité
LS308 : Indice hydrocarbures (C10-C40) – 4 tranches Analyse soustraite à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) <i>GC/FID [Extraction Liquide / Liquide sur prise d'essai réduite] - NF EN ISO 9377-2</i>		
HCT (>nC16 - nC22) (Calcul)	<0.008	mg/l
HCT (>nC22 - nC30) (Calcul)	<0.008	mg/l
HCT (>nC30 - nC40) (Calcul)	<0.008	mg/l
HCT (nC10 - nC16) (Calcul)	<0.008	mg/l
Indice Hydrocarbures (C10-C40)	<0.03	mg/l



Luc Crépieux
Coordinateur de Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011.

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL
D'ANALYSES
Monsieur Thierry LHOMMEDE
4 Rue Louis Bodin
41020 BLOIS CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-17-IC-037131-01

Version du : 21/07/2017

Page 1/2

Dossier N° : 171015828

Date de réception : 18/07/2017

Référence bon de commande : LIL 2017-96

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
003	Eau de surface	LIL2017-96/08086 St Denis de l'Hôtel rejet eau plu	